

1428/SB5

**Ausdrehersatz für beschädigte Muttern mit Vierkant**

38"



	art.		 g
014280115	1428/SB5	Ausdrehersatz für beschädigte rechtsdrehende Muttern	600