

1428/SB11

Ausdrehersatz für beschädigte Muttern mit Vierkant

38"



 art.	art.		 g
014280111	1428/SB11	Ausdrehersatz, 11teilig, für beschädigte Muttern mit Vierkant	822